

№ III(Донское)_23.12.2015
от «24» декабря 2015г.

I Результаты обследования:

1 Территория, прилегающая к зданию

МБОУ СОШ с. Донское
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Задонский р-н, с. Донское, ул. Новая, д. 1
(Адрес объекта)

(Адрес объекта)									
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов)	есть		IMG4727.JPG, IMG4725.JPG	Вход на территорию		К, О, С, Г		
					Вход на территорию		К, О, С, Г		
					декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	Нет	С	оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями	Ремонт капитальный
					места отдыха: через 200 м	Нет	О	оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.	Ремонт капитальный
					указатели направления движения	Нет	К, О, Г	установить указатели направления движения	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)		IMG4727.JPG, IMG4725.JPG	Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ~ оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

№ III(Донское)_23.12.2015
от «24» декабря 2015г.

I Результаты обследования:

2 Вход в здание

МБОУ СОШ с. Донское
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Задонский р-н, с. Донское, ул. Новая, д. 1
(Адрес объекта)

(Лист объектов)									
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, пандус)	есть		IMG_20150815_100426.jpg	Крыльцо (входная площадка)				
					Высота площадки				
					Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	Нет	К, О, С	установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам	Ремонт капитальный
					Габариты площадки				

					глубина	163	К	увеличить глубину площадки до 2,2 м.	Ремонт капитальный
					Навес	Нет	К, О, С	установить навес над крыльцом	Ремонт капитальный
					Несколько покрытие	Нет	К, О, С	установить несколько покрытие	Ремонт текущий
					Пандус наружный (отдельно от лестницы)	Нет	К, О	оборудовать пандус отдельно от лестницы	Ремонт капитальный
					Тамбур				
					Габариты тамбура				
					глубина	200	К	увеличить глубину тамбура до 2,2 м.	Реконструкция
					Дверной проём				
					высота внутреннего порога	3	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	Ремонт капитальный
					высота наружного порога	5	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	Ремонт капитальный
2	Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)	есть		IMG_20150815_094035.jpg	Крыльцо (входная площадка)				
					Навес	Нет	К, О, С	установить навес над крыльцом	Ремонт капитальный
					Лестница наружная				
					Контрастная окраска ступеней				
					первая ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску первой ступени	Ремонт текущий
					последняя ступень	Нет	С	сделать контрастную окраску последней ступени	Ремонт текущий
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	оборудовать рельефной тактильной полосой марш	Ремонт текущий
					Пандус к лестнице				
					Разворотные площадки				
					Наличие промежуточной разворотной площадки	Нет	К	разворотная промежуточная площадкой не требуется	Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)		IMG_20150815_100426.jpg, IMG_20150815_094035.jpg	Акта обследования ОСИ Этаж 1: Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->оборудовать рельефной тактильной полосой марш, разворотная промежуточная площадка не требуется, установить навес над крыльцом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени; Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, пандус)->установить поручень (отражение) площадки согласно нормативам, увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить навес над крыльцом, установить не скользкое покрытие, оборудовать пандус отдельно от лестницы, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., снизить высоту порога до 2,5 см.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не требуется, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ПП(Донское)_23.12.2015
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

3 Пути движения внутри здания

МБОУ СОШ с. Донское
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Задонский р-п. с. Лопское, ул. Новая, д. 1

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть	2, 3, 9, 15, 1, 16	IMG471 5.JPG, IMG471 6.JPG, IMG471 7.JPG, IMG465 1.JPG	Коридор/холл		К, О, С		
					Коридор/холл		К, О, С		
					для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	0	К, О, С	предусмотреть места отдыха для лиц с нарушениями ОДА	Ремонт текущий
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы	Ремонт текущий
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					одинаковая геометрия всех ступеней	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом	Ремонт капитальный
					Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	С	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней	Ремонт текущий
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов	Ремонт капитальный
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов	Реконструкция
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручни с двух сторон на нормативной высоте	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем	Ремонт текущий
2	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть	11, 12, 15, 43, 1, 50, 34, 38	IMG471 5.JPG, IMG471 6.JPG, IMG471 7.JPG, IMG465 1.JPG	Коридор/холл		К, О, С		
					Коридор/холл		К, О, С		
					для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	0	К, О, С	предусмотреть места отдыха для лиц с нарушениями ОДА(О)	Ремонт текущий
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы	Ремонт текущий
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					одинаковая геометрия всех ступеней	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом	Ремонт капитальный
					Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	С	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней	Ремонт текущий
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов	Ремонт капитальный
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов	Реконструкция
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	предусмотреть установку поручней с двух сторон на нормативной высоте	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем	Ремонт текущий
3	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть	13, 16, 11, 63, 66, 1, 29, 50	IMG471 5.JPG, IMG471 6.JPG, IMG471 7.JPG, IMG465 1.JPG	Коридор/холл		К, О, С		
					Коридор/холл		К, О, С		

					для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	0	К, О, С	предусмотреть места отдыха для лиц с нарушениями ОДА(О)	Ремонт текущий
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы	Ремонт текущий
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					одинаковая геометрия всех ступеней	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом	Ремонт капитальный
					Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	С	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней	Ремонт текущий
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов	Ремонт капитальный
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов	Реконструкция
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручни с двух сторон на нормативной высоте	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем	Ремонт текущий
4	Пути движения (коридор/холл, лестница)	есть	4, 49, 32, 23, 5, 87, 52, 50a	IMGP471 5.JPG, IMGP471 6.JPG, IMGP471 7.JPG, IMGP465 1.JPG	Коридор/холл		К, О, С		
					Коридор/холл		К, О, С		
					для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	0	К, О, С	предусмотреть места отдыха для лиц с нарушениями ОДА(О)	Ремонт текущий
					Тактильная полоса	Нет	С	предусмотреть наличие тактильной полосы	Ремонт текущий
					Лестница в зоне оказания услуги		К, О, С		
					Лестница		К, О, С		
					одинаковая геометрия всех ступеней	Нет	О, С	привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом	Ремонт капитальный
					Контрастная окраска крайних ступеней	Нет	С	предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней	Ремонт текущий
					Наличие внутренних пандусов	Нет	К, О, С	предусмотреть установку внутренних пандусов	Ремонт капитальный
					Подъемник для инвалидов	Нет	К, О	предусмотреть установку подъемника для инвалидов	Реконструкция
					Поручни с двух сторон	Нет	О, С	установить поручни с двух сторон на нормативной высоте	Ремонт капитальный
					Рельефная (тактильная) полоса перед маршем	Нет	С	установить тактильную полосу перед маршем	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	2, 3, 9, 15, 1, 16, 11, 12, 15, 43, 1, 50, 34, 38, 13, 16, 11, 63, 66, 1, 29, 50, 4, 49, 32, 23, 5, 87, 52, 50а,	IMG4715.JPG, IMG4716.JPG, IMG4717.JPG, IMG4651.JPG	Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 4, 49, 32, 23->предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О), предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем; Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 13, 16, 11, 63->предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О), предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем; Этаж 3: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 11, 12, 15, 43->предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА(О), предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем; Этаж 4: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 1, 16->привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, предусмотреть установку тактильной полосы перед маршем, предусмотреть места отдыха для лиц с нарушением ОДА, предусмотреть наличие тактильной полосы
-----------------------------	--------------------------------	--	---	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ПП(Донское)_23.12.2015
от «___» _____ 20__г.

I Результаты обследования:

4 Зона целевого назначения

МБОУ СОШ с. Донское
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Задонский р-н, с. Донское, ул. Новая, д. 1
(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)	есть	5, 8, 12, 13, 17	Р1080549.JPG, Р1080553.JPG, Р1080560(1).JPG, Р1080557.JPG, Р1080554.JPG, Р1080551.JPG, Р1080563.JPG, IMG4602.JPG, IMG4615.JPG, IMG4617.JPG	Обслуживание в кабинете	К, О		

					Учебные помещения		К, О		
					высота внутреннего порога	3	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	Ремонт капитальный
					высота наружного порога	5	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	Ремонт капитальный
					Ширина проема двери в свету	83	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
2	Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)	есть	8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 36, 37, 45, 46, 48, 52, 51, 30, 29	P1080549 .JPG, P1080553 .JPG, P1080560 (1).JPG, P1080557 .JPG, P1080554 .JPG, P1080551 .JPG, P1080563 .JPG, IMG460 2.JPG, IMG461 5.JPG, IMG461 7.JPG	Обслуживание в кабинете		К, О		
					Учебные кабинеты		К, О		
					Ширина проема двери в свету	85	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
3	Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)	есть	4, 9, 10, 15, 26, 27, 28, 49, 59, 60, 61, 64, 77, 75, 65	P1080549 .JPG, P1080553 .JPG, P1080560 (1).JPG, P1080557 .JPG, P1080554 .JPG, P1080551 .JPG, P1080563 .JPG, IMG460 2.JPG, IMG461 5.JPG, IMG461 7.JPG	Обслуживание в кабинете		К, О		
					Учебные помещения		К, О		
					Ширина проема двери в свету	88	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
4	Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)	есть	29, 30, 17, 16, 26, 83, 81	P1080549 .JPG, P1080553 .JPG, P1080560 (1).JPG, P1080557 .JPG, P1080554 .JPG, P1080551 .JPG, P1080563 .JPG, IMG460 2.JPG, IMG461 5.JPG, IMG461 7.JPG	Обслуживание в кабинете		К, О		
					Библиотека		К, О		
					высота внутреннего порога	3	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	Ремонт капитальный
					высота наружного порога	3	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	Ремонт капитальный
					Ширина проема двери в свету	88	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Тренажерный кабинет		К, О		

				высота наружного порога	3	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	Ремонт капитальный
				Ширина проема двери в свету	78	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
				Игровые помещения и кабинеты технологии		К, О		
				высота наружного порога	3	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДП-В	5, 8, 12, 13, 17, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 36, 37, 45, 46, 48, 52, 51, 30, 29, 4, 9, 10, 15, 26, 27, 28, 49, 59, 60, 61, 64, 77, 75, 65, 29, 30, 17, 16, 26, 83, 81.	P1080549.JPG, P1080553.JPG, P1080560 (1).JPG, P1080557.JPG, P1080554.JPG, P1080551.JPG, P1080563.JPG, PMGP4602.JPG, PMGP4615.JPG, PMGP4617.JPG	Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 29->снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 4, 9, 10, 15, 26, 27, 28, 49, 59, 60, 61, 64, 77, 75, 65->увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 3: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 36, 37, 45, 46, 48, 52, 51, 30, 29->увеличить дверной проем до 90 см.; Этаж 4: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 5, 8, 12, 13, 17- >снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ПП(Донское), 23.12.2015
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

5 Санитарно-гигиенические помещения

МБОУ СОШ с. Донское
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Задонский р-н, с. Донское, ул. Новая, д. 1
(Адрес объекта)

(Адрес объекта)									
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Санузлы (кабины открытые, раковина)	есть	55, 56	IMGP4607.JPG, IMGP4608.JPG, IMG_20150815_095035.jpg, IMG_20150815_095013.jpg	Санузел отдельный		К, О, С		
					Санузел		К, О, С		
					Ширина проема двери в свету	85	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов	Реконструкция
					Раковина				
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	Ремонт капитальный

2	Санузлы (кабины открытые, раковина)	есть	52, 53, 58, 55, 17, 18, 21, 20, 19	IMG4607.JPG, IMG4608.JPG, IMG_20150815_095035.jpg, IMG_20150815_095013.jpg	Санузел отдельный		К, О, С		
					Санузел		К, О, С		
					Ширина проема двери в свету	76	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	оборудовать кабину для инвалидов	Реконструкция
					Раковина				
					зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	112	К	увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м.	Ремонт капитальный
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	Ремонт капитальный
3	Санузлы (кабины открытые, раковина)	есть	18, 19, 21, 20, 86, 85	IMG4607.JPG, IMG4608.JPG, IMG_20150815_095035.jpg, IMG_20150815_095013.jpg	Санузел отдельный		К, О, С		
					Санузел		К, О, С		
					Ширина проема двери в свету	57	К	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов	0	К, О	на этаже имеется кабина для инвалидов	Не нуждается
					Раковина				
					зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)	105	К	увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м.	Ремонт капитальный
					зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)	76	К	увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см.	Ремонт капитальный
					опорный поручень	Нет	К	установить опорные поручни	Ремонт капитальный
					Санузел для инвалидов		К, О, С		
					Количество кабин, оборудованных для инвалидов				
					Кабины				
					Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0	С	увеличить ширину тактильной направляющей полосы, осязаемая ногой или тростью до 30 см.	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)	55, 56, 52, 53, 58, 55, 17, 18, 21, 20, 19, 18, 19, 21, 20, 86, 85,	IMG4607.JPG, IMG4608.JPG, IMG_20150815_095035.jpg, IMG_20150815_095013.jpg	Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 18, 19, 21, 20->увеличить дверной проем до 90 см., на этаже имеется кабинка для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни, увеличить ширину тактильной направляющей полосы, опущенная ногой или тростью до 30 см.; Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 52, 53, 58, 55, 17, 18, 21, 20, 19->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабинку для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., установить опорные поручни; Этаж 3: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 55, 56->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабинку для инвалидов, установить опорные поручни
-----------------------------------	--------------------------------	---	---	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ ПП(Донское)_23.12.2015

от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

6 Помещения культурно-массового обслуживания

МБОУ СОШ с. Донское

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Задонский р-н, с. Донское, ул. Новая, д. 1

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Планировочные элементы			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1	Помещения культурно-массового обслуживания	есть	43	IMG4639.JPG, IMG4638.JPG	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)		К, О, Г			
					Зал актовый		К, О, Г			
					Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)		0	Г	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С, Г)	43	IMG4639.JPG, IMG4638.JPG	Этаж 1: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 43->оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ ПП(Донское)_23.12.2015

от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

7 Прочие помещения

МБОУ СОШ с. Донское

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Задонский р-н, с. Донское, ул. Новая, д. 1

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Прочие помещения	есть	31, 48а, 37, 42, 12, 62	IMG4675.JPG	Прочие помещения		К, О		
					Спортивные раздевалки		К, О		
					Ширина проема двери в свету	85	К, О	увеличить дверной проем до 90 см.	Ремонт капитальный
					Спортивные залы		К, О		
					высота наружного порога	3	К	снизить высоту порога до 2,5 см.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Прочие помещения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(С)	31, 48а, 37, 42, 12, 62	IMG4675.JPG	Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 31, 48а, 37, 42->увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 2,5 см.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 8
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ ПП(Донское) 23.12.2015
от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

8 Средства информации и телекоммуникации
МБОУ СОШ с. Донское
(Наименование объекта)

обл. Липецкая, Задонский р-н, с. Донское, ул. Новая, д. 1

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Средства информации и телекоммуникации	есть		IMG4598.JPG	Визуальные средства информации о предоставлении услуги				
					Надписи				
					высота прописных букв	4	С	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.	Ремонт текущий
					размещение на высоте	170	К, С, Г	уменьшить высоту средств информации до 1,6 м.	Ремонт текущий
					Указатели, пиктограммы, название стендов	Нет	С	установить указатели и пиктограммы	Ремонт текущий
					Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет	К, О, С, Г	оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами	Ремонт капитальный
					Речевые информаторы и маяки	Нет	С	установить речевые информаторы	Ремонт капитальный
					Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Нет	С, Г	оборудовать помещение световыми текстовыми табло	Ремонт капитальный
					Тактильные средства информации о предоставлении услуги	Нет	С	установить тактильные средства информации о предоставлении услуги	Ремонт текущий
					Телефоны и таксофоны				

				Таксофон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	Ремонт капитальный
				Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	Нет	К	оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	Ремонт капитальный
				Текстофоны (текстовые телефоны)	0	Г	оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном)	Ремонт капитальный
				Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	0	С, Г	оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Средства информации и телекоммуникации	ВНД-И(К, О, С, Г)		IMG4598.JPG	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 1,6 м., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещения малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещения световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещения таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В), оборудовать помещения таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещения текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещения телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: